

# 绪 论

## 一、什么是“校企合一”教学模式

“校企合一”教学模式是指在教学过程中,采取“学校即企业,课室即车间,教师即师傅,学生即员工”的人才培养模式。利用“校企合一”和产教结合,开展课程和教学体系改革,与企业共同制订教学计划、教学内容,实行“产学研”结合,完成教育教学从虚拟→模拟→真实的“无缝过渡”,“零距离”实现学生到企业员工身份的转变。教学方面坚持以就业为导向,以工作过程为主线,将教学安排变成员工培训模式,按生产过程工艺流程进行,根据工作过程,将实训作业按零件加工工艺考核,实现知识学习到技能培训的转变。实训管理方面推行企业化管理,学生方面实行按企业员工管理。学生实质上具备双重身份:一是学生身份,二是员工身份。对学生的规范管理要有具体要求,对学生采用企业对员工货币奖惩方式进行考核,变虚拟的扣分形式为真实的货币奖惩形式,实现学生观念的转变。

焊工“校企合一”有别于传统的教学,它是将理论教学与实践教学、学校学习内容与考证内容(企业工作内容)有机地糅和在一起的一种教学方式。它的特点是:以理论与实践相结合、教学与生产相结合为方向,强化综合技能训练为重点,生产实践教学为主线,专业理论、文化课为基础,课外指导和自学方式为辅助,是一种全方位、综合型的教学方式。

## 二、“焊工”的含义是什么

焊工是采用合适的焊接方式、合理的焊接工艺、适当的焊接设备,采用同材质或不同材质的填充物,将金属或非金属工件紧密连接的一个工种。

国家对焊工的工作及安全非常重视,根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等相关规定,金属焊接(气割)作业是特种作业,从业人员必须进行专门的安全技术理论学习和实践操作训练,并经考试合格后,取得“中华人民共和国特种作业操作证”(以下简称“上岗证”)后,方可上岗作业。

焊工在机械制造业中历史悠久,为机械制造业的发展作出了巨大的贡献。

### 三、为什么学“焊工”

随着生产的发展和科学技术的进步,焊接技术已成为一门独立的学科,并广泛应用于航天、航空、核工业、造船、建筑及机械制造等工业部门。在我国的国民经济发展中,尤其是在制造业发展中,焊接技术是一种不可缺少的加工手段。

焊工是一个机械制造和机械加工的工种,在加工和制造行业中占重要地位。目前我国加工制造业缺少这方面的人才。焊工的工资很高,与其他高技术工种相当。企业中,高级蓝领的待遇比白领还要高。焊接是一份令人向往的工作,是一种有趣且富有挑战性的工作。当焊接的产品呈现在焊工眼前时,焊工有一种成就感。

在此也提醒各位读者,焊工属于高危工种,易燃、易爆、易触电、易受辐射。焊工实操是一门又苦又累的实习课程,要有心理准备,要有恒心和毅力。在此提醒读者,要特别注意操作安全,在实习过程中必须遵守相关操作规程。

### 四、“焊工”怎样工作

在机械制造和机械加工行业中,焊工是特殊金属焊接工种,是一个很重要的岗位。从街头的小修理铺到大型现代化工厂,焊工无处不在:建造桥梁、地铁,组装航空器,建设高楼大厦,搭建石油平台,组装汽车以及成千上万种的其他产品。

实习工场学生所坐的凳子铁架、课堂书桌下的铁架、宿舍的铁床架、楼宇的护栏和电梯的桁架连接等,都是焊接而成的。用焊接方法连接的构件无处不在,焊接存在于我们日常生活中的方方面面。

焊接是要求非常严格的工作,例如,核电站的任何一条焊缝都必须是完美无缺的。焊接工作环境各种各样,有的在室内,有的在室外。焊工可能要在各种不同的气候环境下工作,在高空中,甚至在深海中工作。焊接是建筑施工行业不可缺少的工具。

焊工是机械制造业中最重要的工种,在机械生产过程中,起主导作用。焊工的种类繁多,应用范围很广,本书主要介绍电焊、钎焊、气焊、气割。

在企业里,焊工的主要工作包括:遵循工艺标准对工件(产品)进行切割或焊接作业,每日班前班后对机台进行维护及保养,负责夹具和工装的清洁及润滑,现场9S整理,对工件进行焊接质量检验及产品缺陷的分析报告。

### 五、怎样学习“焊工”

要成为一名优秀的焊工,首先应掌握各项基本操作技能。为了不断提高产品质量和

劳动生产效率,焊工要时刻改进工具和加工工艺,逐步实现操作的半机械化和机械化,这对减轻劳动强度,减少人体伤害,保证产品质量的稳定性及提高生产效率和经济效益,具有十分重要的意义。

焊工(气焊、电焊入门与上岗考证)“校企合一”教与学过程主要有以下几个环节。

(1) 理论讲解。对每个章节,对每个课题,每项操作技能,教师(师傅)先作理论讲解,包括企业实际的工作要求、本章节安全注意事项等,同时讲解内容本着实用、够用的原则,围绕实践进行。讲解时结合实际操作,联系生产实际,使学生(员工)加深对工作原理的认识,了解安全知识和操作过程,掌握操作要领,有了初步的理性认识,动手操作时就会心中有数。

(2) 示范操作。考虑学生(员工)处于入门阶段,在操作练习前,教师(师傅)应对主要环节进行工艺介绍,并且示范操作。在示范操作过程中,应结合已学过的理论知识对一些关键环节作进一步分析、讲解。示范过程应做到步骤清晰,工艺规范,动作到位,分解合理。

(3) 实践是检验真理的唯一标准,也是提高学生创造力的主要途径。为此,要求每位学生对所学过的教学课题动手操作,通过操作练习,通过切身体会加强感性认识。当然,要达到熟练掌握,还应结合实际情况合理安排操作练习次数。教师在学生操作时加强巡视指导,以便及时发现、纠正操作过程中可能出现的问题,特别要重视安全文明生产的教育和巡视。

(4) “校企合一”操作训练。教师给出加工要求图样,由学生按照企业加工模式进行加工,并且按照有关要求考核。

(5) 总结讲评。学生加工工件结束后,先对工件进行自评,然后由教师进行评分考核,同时对场地进行9S管理考核。教师应针对学生的工件制作情况以及操作过程(特别是安全问题)及时进行总结、讲评、讨论,通过教师的总结讲评,可让学生了解自己的不足,明确今后努力的方向,同时,又能促使学生互相取长补短,相互激励,提高学习的积极性。

(6) 巩固训练。利用课后或其他空闲时间进行巩固训练。

## 六、“焊工”报考条件

(1) 年满18周岁,不超过国家法定退休年龄。

(2) 具有初中及以上文化程度。

(3) 身体健康,无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等妨碍作业的其他疾病及生理缺陷,经过体检合格。

- (4) 具备必要的安全技术知识与技能。
- (5) 符合相应特种作业规定的其他条件。

根据规定,特种作业人员在参加培训前必须到当地县级以上医院进行体检,体检合格者方可参加与其所从事的特种作业对应的安全技术理论培训和实际操作培训。

(6) 报名时需填写《特种作业人员培训申报表》,提交近照、身份证复印件、学历证书复印件等,并经过审核盖章。

- (7) 操作证如图 0-1 所示。



图 0-1 特种作业操作证

## 七、焊工事故案例介绍

安全如天。缺乏安全知识,安全意识薄弱,违反操作规程,往往是事故的根源。下面摘选广东省广州市安全生产监督管理局宣传教育中案例教学部分的事故教训,以引起警醒(图 0-2~图 0-4)。

更多案例请浏览广州市安全生产监督管理局网站(<http://www.gzajj.gov.cn>)。本书正文中将用较大的篇幅介绍焊工安全操作规程和注意事项,希望引起重视。



# 安全如天

前车覆

后车鉴

——事故教训与案例分析

## 广州东亚有限公司“9.3”爆炸事故

### 一、事故经过

2006年9月3日上午8时45分，东亚公司对位于钟村镇松下·万宝公司内2个柴油罐（2 X 100立方米，内存柴油约40吨）旁的消防喷淋系统地下管网进行改造作业。当施工至油罐附近一条直径为DN65的泡沫管时，现场施工人员街X军在班长和保安员去泵房关水泵的间隙，用焊枪点击泡沫管，导致与泡沫管相连的油罐发生爆炸，约2分钟后另一个油罐发生爆炸。爆炸冲击力波及周边约10米范围，柴油飞溅到现场施工人员街X军和成X洪身上，造成2人烧伤。

### 二、事故原因分析

（一）工人疏忽大意，违章作业。东亚公司现场施工人员街X军对油罐区消防管道的工艺流程不清楚的情况下，没有考虑到连接油罐壁的泡沫管内聚集爆炸性油气混合物，违反《临时动火许可证》中动火安全规定，疏忽大意违章作业，对泡沫管进行点焊直接导致事故发生。

（二）设备管理不完善，设备存在严重隐患。该油罐设计图标明消防泡沫入口设有泡沫挂钩，而油罐施工单位香港恒基消防工程公司偷工减料，未按图施工在罐壁的泡沫管接口设置泡沫挂钩，而当年设备验收时，负责验收的各职能部门及使用单位的验收人员责任心不强，没有尽职尽责，未能发现施工单位没有按设计施工，造成该油罐一直以来都存在事故隐患，导致泡沫管内长期聚集油蒸汽与空气的混合性爆炸气体。而且管网标识不清晰，泡沫管没有区别标示。

（三）责任心不强，未能严格执行有关规章制度。东亚公司施工方案不完善，在发现施工合同以外的管道时，没有对施工方案作相应修改。松下·万宝公司动火审批安全管理制度不够完善，未明确动火人、动火地点和时间；施工现场监督管理人员监督不力、检查不到位。

### 三、事故责任分析及对责任人的处理

东亚公司项目负责人陈XX负直接领导责任、现场施工人员街XX负主要责任。两人分别由安监部门处以行政处罚。

### 四、事故教训

要健全公司的有关安全管理制度，层层落实安全生产责任制。完善施工现场管理制度、动火审批管理制度、易燃易爆危险场所作业管理制度、特种设备管理制度等；要加强安全培训工作；要制定和完善科学的安全技术操作规程；对于危险性大的作业场所要有专人指挥、审批，并制定相关安全技术措施，严格执行；要制订有效的事故应急救援措施，配备救援器材和设备，成立相应的组织机构和人员，并定期组织演练。加大安全生产投入。

广州市安全生产监督管理局

图 0-2 安全事故 1



图 0-3 安全事故 2




图 0-4 安全事故 3