

图 7-17 尺寸等分




图 7-18 尺寸的等式标注

8. 对齐标注

“对齐标注”命令是将混乱的尺寸按制图规范、要求进行统一的标注方法，使图纸更加美观、专业。对齐后各个尺寸标注对象按参考标注的高度对齐排列，如图 7-19 所示。




图 7-19 尺寸对齐标注

提示技巧

用户在使用“对齐标注”命令前，所标注的单独尺寸之间不能共用基准线，否则“对齐标注”命令不能使用。